Projektbericht: 34-58 Attewood Avenue, Berrinba

Fakten wie veröffentlicht, jeweils mit Quelle. Erstellt von Kolaboro am 25. Nov. 2026 aus den öffentlichen Daten. Ohne Urteil.

Zertifikat

Kurz gesagt

34-58 Attewood Avenue, Berrinba in Berrinba, Queensland, Brisbane, Australien ist mit dem Status „im Bau“ gelistet, Bauträger Philip Usher Constructions. Der erfasste Übergabetermin ist Anfang 2027. Es ist keine Genehmigungsnummer veröffentlicht. Transparenzwert: 47 von 100. Noch nicht von Kolaboro geprüft (hinzugefügt am 25. Nov. 2026). Zuletzt geprüft: 25. Nov. 2026.

Wichtige Fakten

Bauträger: Philip Usher Constructions
Quelle: https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117

Lage: Berrinba, Queensland, Brisbane, Australia
Quelle: https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117

Phase: im Bau
Quelle: https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117

Erfasster Übergabetermin: Anfang 2027
Quelle: https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117

Genehmigungs- oder Lizenznummer: nicht veröffentlicht

Preis ab: nicht veröffentlicht

Zahlungsplan: nicht veröffentlicht

Zuletzt geprüft: 25. Nov. 2026

Gelesene Seite: https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117

Transparenz-Checkliste

Transparenzwert: 47 von 100

[x] Bauträger mit Firmennamen identifiziert: Firmenname: PHILIP USHER CONSTRUCTIONS PTY. LTD., ABN 38 011 008 101 (ABN Lookup, QLD 4118)

[?] Bauträger in einem amtlichen Firmenregister gefunden: Nicht geprüft

[o] Genehmigungs- oder Lizenznummer veröffentlicht: Keine Genehmigungs- oder Lizenznummer in den gelesenen Seiten

[o] Genehmigung von Register oder unabhängiger Quelle bestätigt: Von uns nicht in einem Register bestätigt

[x] Übergabetermin veröffentlicht: Veröffentlicht: Anfang 2027

[?] Verlauf des Übergabetermins: Noch zu wenig datierter Verlauf

[o] Einlagenschutz angegeben: Kein Einlagenschutz in den gelesenen Seiten

[x] Adresse oder Grundstückslage veröffentlicht: Genau genug für eine Kartenmarkierung

[?] Zustand der Bauträger-Website: Bauträger-Website von uns nicht geprüft

[x] Amtliche Listen geprüft: Sanktionslisten: kein Treffer; Warnlisten der Aufsichtsbehörden: kein Treffer

[o] Preis veröffentlicht: Kein Preis in den gelesenen Seiten

https://kolaboro.com/de/methods/transparency-score/

Erfasste Änderungen

25. Nov. 2026: Jetzt von Kolaboro erfasst
https://kolaboro.com/projects/34-58-attewood-avenue-berrinba/

Quellen

https://www.apartments.com.au/new-townhouses/34-58-attewood-avenue-berrinba-qld-4117
https://foreigninvestment.gov.au/news-and-reports/news/changes-foreign-purchases-established-dwellings
https://abr.business.gov.au/Search/ResultsActive?SearchText=Philip+Usher+Constructions

Dieser Bericht ist keine Beratung und sagt weder Gutes noch Schlechtes über den Bauträger. Prüfen Sie jede Angabe an ihrer Quelle, bevor Sie zahlen. Die aktuelle Seite hat die neuesten Daten:
https://kolaboro.com/de/projects/34-58-attewood-avenue-berrinba/
Frei teilbar unter CC BY 4.0, mit Nennung von Kolaboro.